

BILAGA 1

Protokoll och fotografier från sedimentprovtagning

Station K1

Latitud: 59° 30'34

Longitud: 16° 00',23

Djup: 3,1 m

Beskrivning: Lös olivgrön lergyttja med inslag av grovdetritus, fastare nedåt.

Anm.: Inget foto taget

Station K2

Latitud: 59° 30'289

Longitud: 16° 00',35

Djup: 5,1 m

Beskrivning: Lös olivgrön lergyttja med inslag av grovdetritus, allt fastare nedåt.

Anm.: Inget foto taget

Station K3

Latitud: 59° 30'256

Longitud: 16° 00',738

Djup: 5,2 m

Beskrivning: Lös olivgrön lergyttja med en del grovdetritus, fastare nedåt.



Station K4

Latitud: 59° 30'119

Longitud: 16° 01',473

Djup: 4,1 m

Beskrivning: 2 cm lös recent lergyttja ovanpå relativt fast blågrå gyttjelera.



Station K5

Latitud: 59° 30'175 Longitud: 16° 01',186

Djup: 2,1 m

Beskrivning: 2 cm lös recent lergyttja ovanpå grynig brunrå gyttjelera med sandinslag



Station K6

Latitud: 59° 30'068 Longitud: 16° 01',643

Djup: 2,3 m

Beskrivning: Olivgrön recent lergyttja med sandinslag och mycket grovdetritus i form av vass och vassrötter. Provet bör sållas.

Anm.: Utanför båtuppläggningsplats för segelbåtar.



Station K7

Latitud: 59° 29'652 Longitud: 16° 02',594

Djup: 2,3 m

Beskrivning: Lös recent brungrön lergyttja med mycket vassdelar. Lite fastare på ca 10 cm:s djup. Anodonta. Provet skall sällas.



Station Oljepiren

Latitud: 59° 29'541 Longitud: 16° 02',696

Djup: 8,6 m

Beskrivning: Överst (några mm) lite oxiderat recent material. Därunder styv reducerad postglacial sulfidlera.

Anm.: Mitt i farleden i höjd med Oljepiren



Station K8

Latitud: 59° 29'499 Longitud: 16° 02',976

Djup: 2,8 m

Beskrivning: Överst (ca 0,5 cm) lös brun oxicerad lergyttja. Därunder succesivt allt fastare lergyttja. God A-botten.



Station K13

Latitud: 59° 27'356 Longitud: 16° 07',998

Djup: 8,7 m

Beskrivning: Överst (ca 0,5 cm) lös brun oxiderad lergyttja. Övergång till olivgrön succesivt allt fastare lergyttja. Oxiderade djurgångar en bit ned. God A-botten



Uppmätning av gräns för A-botten

Latitud: 59° 27'44 Longitud: 16° 07',80

Djup: 2,5-3 m

Station K14

Latitud: 59° 27'574 Longitud: 16° 10',500

Djup: 6,8 m

Beskrivning: Överst lös brun oxicerad lergyttja. Övergång till olivgrön succesivt allt fastare lergyttja. A-botten



Station K15

Latitud: 59° 28'054 Longitud: 16° 12',239

Djup: 8,3 m

Beskrivning: Överst (0,5-1 cm) lös brun oxicerad lergyttja. Övergång till olivgrön succesivt allt fastare lergyttja. Oxiderade djurgångar en bit ned. God A-botten



Station K9

Latitud: 59° 29'512

Longitud: 16° 02',964

Djup: 3,5 m

Kärnans längd: 45 cm

Beskrivning: Överst lös brun oxicerad lergyttja. Därunder succesivt allt fastare lergyttja. God Abotten.



Station K10

Latitud: 59° 28' 416

Longitud: 16° 04',143

Djup: 3,8 m

Kärnans längd: 32 cm

Beskrivning: Lös brun oxicerad lergyttja. Nedåt succesivt allt fastare lergyttja. God A-botten.



Station K11

Latitud: 59° 27'562

Longitud: 16° 05',234

Djup: 7,9 m

Kärnans längd: 47 cm

Beskrivning: Lös brun oxiderad lergyttja. Nedåt succesivt allt fastare. God A-botten.



Station K12

Latitud: 59° 27' 746

Longitud: 16° 06',243

Djup: 8,3 m

Kärnans längd: 48 cm

Beskrivning: Lös brun oxiderad lergyttja. Därunder succesivt allt fastare lergyttja. God A-botten.

